







Verbindungstechnik	Verbindungsquerschnitt	Mikroskopie
<p>Muffenschweißen Die starke, schnelle und einfache Lösung für strapazierfähige Verbindungen im Werkstatt- oder Baustelleneinsatz.</p>		
<p>Stumpfschweißen (die ökonomische Verbindung) Wirtschaftliches und flexibles Schweißen, gerade für große Durchmesser, mit manuellen oder CNC-gesteuerten Maschinen.</p>		
<p>IR- (Infrarot) Schweißen (die schnelle, saubere Verbindung) Schnell, reproduzierbar und sauber durch kontaktfreie Erwärmung. Rückverfolgbarkeit mit Benutzerführung.</p>		
<p>WNF-Plus-Schweißen (die nahtlose Verbindung) Glattes, wulst- und nuttfreies Schweißen mit hohem Schweißfaktor, niedriger Spannung, ohne Einschlüsse in der Schweisszone.</p>	